GRUPO LAC MECÁNICA DE SUELOS Y CIMENTACIONES

Central de Plomeros No. 25, col. Emilio Carranza, C. P. 15230, alcaldía Venustiano Carranza, Cd. Mx.







Colocación del equipo de perforación en el punto de ejecución del sodneo SM - 1

YJBM

GRUPO LAC MECÁNICA DE SUELOS Y CIMENTACIONES

Central de Plomeros No. 25, col. Emilio Carranza, C. P. 15230, alcaldía Venustiano Carranza, Cd. Mx.









Trabajos de exploración y muestreo con procedimiento de penentración estándar en el sondeo SM - 1

YJBM

GRUPO LAC MECÁNICA DE SUELOS Y CIMENTACIONES

Central de Plomeros No. 25, col. Emilio Carranza, C. P. 15230, alcaldía Venustiano Carranza, Cd. Mx.










Muestreo inalterado con tubo Shelby, en el sondeo sondeo SM - 1

YJBM

GRUPO LAC MECÁNICA DE SUELOS Y CIMENTACIONES

Central de Plomeros No. 25, col. Emilio Carranza, C. P. 15230, alcaldía Venustiano Carranza, Cd. Mx.






Pruebas de laboratorio realizadas a las muestras alteradas e inalteradas del sondeo SM - 1

YJBM

GRUPO LAC MECÁNICA DE SUELOS Y CIMENTACIONES

Central de Plomeros No. 25, col. Emilio Carranza, C. P. 15230, alcaldía Venustiano Carranza, Cd. Mx.









Mustras con tubo partido obtenidas en el sondeo SM - 1

YJBM

Prueba de densidad de sólidos.