E. PALLARES Y PORTILLO No. 85, COL. PARQUE SAN ANDRÉS, ALCALDÍA COYOACÁN, C.P. 04040, CIUDAD DE MÉXICO. MÉXICO.



Vista aérea del sitio en estudio.



Perforadora Long Year en el sitio de estudio.

YJBM

E. PALLARES Y PORTILLO No. 85, COL. PARQUE SAN ANDRÉS, ALCALDÍA COYOACÁN, C.P. 04040, CIUDAD DE MÉXICO. MÉXICO.



Realización de SPT-1 con perforadora Long Year.



Realización de PCA-1

YJBM

E. PALLARES Y PORTILLO No. 85, COL. PARQUE SAN ANDRÉS, ALCALDÍA COYOACÁN, C.P. 04040, CIUDAD DE MÉXICO. MÉXICO.



Extraccion demuestra de PCA-1





Recuperación de muestras de SPT y PCA

YJBM



Introducción de muestras de suelo al horno para determinación de contenido de humedad natural.



Lavado de suelo para determinación de porcentaje de finos.

YJBM

E. PALLARES Y PORTILLO No. 85, COL. PARQUE SAN ANDRÉS, ALCALDÍA COYOACÁN, C.P. 04040, CIUDAD DE MÉXICO. MÉXICO.



Peso volumétrico natural por principio de peso en suelos sumergidos.



Elaboración de límites de Atterberg.

YJBM



Prueba de densidad de sólidos.



Ensaye triaxial tipo UU (Unconsolidated and Undrained).

YJBM